

ПРОТОКОЛ № 3

Консультативної зустрічі щодо перегляду проєктної документації об'єктів будівництва в м. Ірпінь Київської області на доступність для маломобільних груп населення у Київській обласній державній адміністрації (Київській обласній військовій адміністрації)

26 травня 2023 року

**14.30 год.
кім. 350**

ГОЛОВУВАВ:

ЯНОВИЧ Ярослав Юрійович

-

**Директор департаменту
містобудування та
архітектури Київської
обласної державної
адміністрації**

ПРИСУТНІ:

Стародубець Олег Миколайович – заступник директора департаменту;

Смірнова Тетяна Вікторівна – начальник управління просторового планування департаменту;

Негода Мирослава Сергіївна – начальник відділу розвитку територіальних громад департаменту містобудування та архітектури;

Рац Ольга Олександрівна – головний спеціаліст розвитку територіальних громад департаменту;

Васильченко Юрій Миколайович – представник Громадської спілки всеукраїнського громадського об'єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України»;

Ворона Олександр Володимирович – президент Спілки громадських організацій інвалідів Києва;

Представники проєктних організацій (архітектори-проєктувальники): Баволяк Олена Олександрівна, Гушель Владислав Юрійович, Зміхновський Олександр Васильович, Кормильцев Павло Віталійович, Савчук Руслан Анатолійович, Новосельський Михайло Ігорович, Царик Сергій Володимирович, Ямпольська Олена Володимирівна.



Департамент містобудування та архітектури Київської
обласної державної адміністрації
№16-31.01-пн/2023 від 06.06.2023
КЕП: ЯНОВИЧ Я. Ю. 06.06.2023
248197DDFAB977E504000009CC0E8000AB5D603
Сертифікат дійсний з 18.01.2023 до 18.01.2024 23:59

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вступне слово.
2. Рекомендації щодо облаштування безбар'єрності у закладах соціальної інфраструктури.
3. Обговорення проєкту реконструкції Центрального будинку культури в м. Ірпінь.
4. Обговорення проєкту реконструкції Центрального міського стадіону «Чемпіон» в м. Ірпінь.
5. Обговорення проєкту реконструкції Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи.
6. Підбиття підсумків.

ВИСТУПИВ:

СТАРОДУБЕЦЬ
Олег
Миколайович

Заступник директора
департаменту
містобудування та
архітектури Київської
обласної державної
адміністрації

Олег Миколайович повідомив, що у рамках діяльності Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Київській облдержадміністрації департамент містобудування та архітектури проводить консультативні зустрічі з територіальними громадами та представниками проєктних організацій Київської області для перегляду проєктної документації об'єктів будівництва на безбар'єрність.

З ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар'єрів» прийнята Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року та затверджений план заходів з її реалізації на 2023 та 2024 роки.

Повідомив, що розпорядженням Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 01 травня 2023 року № 328 затверджено План заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Київській області на 2023-2024 роки.

Всі проєкти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів, проєкти відновлення/відбудови повинні повністю відповідати потребам маломобільних груп населення. Це головна умова їх державного та міжнародного фінансування.

СЛУХАЛИ:

НЕГОДА
Мирослава
Сергіївна

- Начальник відділу розвитку
територіальних громад управління
просторового планування
департаменту містобудування та
архітектури Київської
облдержадміністрації

Мирослава Сергіївна зазначила, що у додатку 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» (далі – Постанова) затверджено критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю.

Департаментом містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації розглянуто матеріали 3 проєктів з відбудови об'єктів у м. Ірпінь Київської області щодо їх безбар'єрності відповідно до критеріїв, які визначені в Постанові.

Показ презентаційних матеріалів.

Обговорення пропозицій до проєкту відновлення Центрального будинку культури в м. Ірпінь щодо виконання вимог по безбар'єрності.

Обговорення пропозицій до проєкту відновлення Центрального міського стадіону «Чемпіон» в м. Ірпінь щодо облаштування безбар'єрного простору.

Обговорення пропозицій до проєкту відновлення Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи для забезпечення безбар'єрності.

Наголосила, що відповідно до кожного розглянутого проєкту будуть надіслані проектним організаціям рекомендації по безбар'єрності.

СЛУХАЛИ:

ВОРОНА
Олександр
Володимирович

- президент Співки громадських
організацій інвалідів Києва

Показ презентаційних матеріалів «Рекомендації щодо облаштування безбар'єрності у закладах соціальної інфраструктури», а саме прикладів облаштування просторів.

Олександр Володимирович зазначив необхідність та важливість створення безбар'єрного простору в Україні.

Надав пропозиції до проєктів з реконструкції Центрального будинку культури в м. Ірпінь, центрального міського стадіону «Чемпіон» в м. Ірпінь та Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи.

СЛУХАЛИ:

ВАСИЛЬЧЕНКО
Юрій
Миколайович

- представник Громадської спілки
всеукраїнського громадського
об'єднання «Національна
Асамблея людей з інвалідністю
України»

Юрій Миколайович надав рекомендації щодо створення доступного середовища та послуг для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення по трьох об'єктах.

Також зазначив, що виконання вимог Державних будівельних норм (ДБН В.2.2-40:2018) «Інклюзивність будівель і споруд» є обов'язковим для застосування усіма юридичними та фізичними особами на території України.

Доручення**Департаменту містобудування та архітектури:**

1. Підготувати пропозиції до проекту реконструкції Центрального будинку культури в м. Ірпінь щодо облаштування безбар'єрності відповідно до критеріїв Постанови.

2. Підготувати пропозиції до проекту реконструкції Центрального міського стадіону «Чемпіон» в м. Ірпінь щодо облаштування безбар'єрності відповідно до критеріїв Постанови.

3. Підготувати пропозиції до проекту реконструкції Ірпінської дитячо-юнацької спортивної школи щодо облаштування безбар'єрності відповідно до критеріїв Постанови.

Проектні організації, Ірпінська міська рада:

1. Забезпечити виконання наданих пропозицій і рекомендацій.

2. Головному архітектору Ірпінської міської ради взяти під контроль вирішення порушених питань.

Додаток: Рекомендації за результатами консультативної зустрічі на 6 арк.

**Директор департаменту
містобудування та архітектури
Київської обласної
державної адміністрації**

Ярослав ЯНОВИЧ

Протокол склала
Рац Ольга тел. (099) 350 75 92

Рекомендації за результатами консультативної зустрічі 26.05.2023 у Київській обласній
державній адміністрації відповідно до Критеріїв, зазначених у
Постанові КМУ від 26 травня 2021 р. № 537

№	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Будинок Культури у м. Ірпінь		Стадіон "Чемпіон" у м. Ірпінь		ДЮСШ у м. Ірпінь	
		Відповідні сть критеріям	Коментар за результат и зустрічі	Відповідні сть критеріям	Коментар за результата ми зустрічі	Відповідні сть критеріям	Коментар за результат и зустрічі
<i>Розділ 1</i>	<i>Шляхи руху до будівлі:</i>						
1	місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	так, місця позначені		ні	позначити місяця для паркування осіб з інвал.	ні	позначити місяця для паркування осіб з інвал.
2	таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	так, місця позначені	33 паркомісця, для осіб з інвалідністю - 6, більше 10%	ні	10% від загал. к-ті паркувальних місць для осіб з інвал. (2 місця)	ні	10% від загал. к-ті паркувальних місць для осіб з інвал.
3	ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвіртки (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра	так		так		так	
4	ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	так		так		так	

№	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Будинок Культури у м. Ірпінь		Стадіон "Чемпіон" у м. Ірпінь		ДЮСШ у м. Ірпінь	
		Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі
5	покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милиціями)	так		так		так	
6	у разі наявності на прилеглої території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом	відсутні сходи		відсутні сходи		відсутні сходи	
7	нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають	відсутні сходи		відсутні сходи		відсутні сходи	

№	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Будинок Культури у м. Ірпінь		Стадіон "Чемпіон" у м. Ірпінь		ДЮСШ у м. Ірпінь	
		Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі
	вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання						
8	всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок	відсутні сходи		відсутні сходи		відсутні сходи	
9	систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)	ні	Нанести тактильні та візуальні елементи	ні	Нанести тактильні та візуальні елементи	ні	Нанести тактильні та візуальні елементи
10	міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	ні	позначити шляхи доступності для осіб з інв.	ні	позначити шляхи доступності для осіб з інв.	ні	позначити шляхи доступності для осіб з інв.
Розділ 2	Вхідна група:						

№	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Будинок Культури у м. Ірпінь		Стадіон "Чемпіон" у м. Ірпінь		ДЮСШ у м. Ірпінь	
		Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі
1	вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними показниками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо	ні	інформацій на табличку про об'єкт +шрифт Брайля	ні	інформаційна табличку про об'єкт +шрифт Брайля	ні	інформацій на табличку про об'єкт +шрифт Брайля
2	у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом	так		так		так	
3	нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам	так, ухил 7 %		ні		так	

№	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Будинок Культури у м. Ірпінь		Стадіон "Чемпіон" у м. Ірпінь		ДЮСШ у м. Ірпінь	
		Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі
	державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання						
4	всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинок і висотою підйому сходинок	так, центральний вхід під 0 м, збоку будівлі є пандус		центральний вхід під 0 м		центральний вхід під 0 м	
5	двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	врахувати при будівництві і	фіксація дверей в положенні "зачинено" і "відчинено"	врахувати при будівництві і	фіксація дверей в положенні "зачинено" і "відчинено"	врахувати при будівництві і	фіксація дверей в положенні "зачинено" і "відчинено"
6	за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	ні	нанести контрастне маркування прозорих дверей.	ні	нанести контрастне маркування прозорих дверей.	ні	нанести контрастне маркування прозорих дверей. (кольорова смуга) 1,40 м АБО 1, 60 м
7	дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	так		так		так	
8	за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	так		так		так	
9	кути порогів заокруглені	так		так		так	

№	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Будинок Культури у м. Ірпінь		Стадіон "Чемпіон" у м. Ірпінь		ДЮСШ у м. Ірпінь	
		Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі
10	10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	ні	на першу/останню сходинки, пороги нанести контрастне маркування	ні	на першу/останню сходинки, пороги нанести контрастне маркування	ні	на першу/останню сходинки, пороги нанести контрастне маркування
11	розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)	так		так		так	
12	майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	так - вхід, пандус - ні		відсутній		так	
13	відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході	так		так		ні	наявана перешкода для осіб. наявний бордюр на вході (підйом)

№	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Будинок Культури у м. Ірпінь		Стадіон "Чемпіон" у м. Ірпінь		ДЮСШ у м. Ірпінь	
		Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі
14	у разі наявності турнікета його ширина у провітрюванні становить не менше 1 метра	турнікет відсутній		турнікет відсутній		відсутній	
Розділ 3	Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:						
1	у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом	так, є підйомник		ні	зробити пандус з одного боку стадіону	так, є ліфт	
2	нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	так, є підйомник		ні	зробити пандус з одного боку стадіону, або забезпечити інші шляхи доступності	так, є ліфт	

№	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Будинок Культури у м. Ірпінь		Стадіон "Чемпіон" у м. Ірпінь		ДЮСШ у м. Ірпінь	
		Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі
3	всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинок і висотою підйому сходинок	так		так		так	
4	двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	врахувати при будівництві		врахувати при будівництві	фіксація дверей в положенні "зачинено" і "відчинено"	врахувати при будівництві	фіксація дверей в положенні "зачинено" і "відчинено"
5	за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	ні	контрастне маркування прозорих дверей.	ні	контрастне маркування прозорих дверей.	ні	контрастне маркування прозорих дверей.
6	дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	так		так		так	
7	за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	так		так		так	
8	кути порогів заокруглені	так		так		так	

№	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Будинок Культури у м. Ірпінь		Стадіон "Чемпіон" у м. Ірпінь		ДЮСШ у м. Ірпінь	
		Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі
9	на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	ні	на першу/останню сходинки, пороги нанести контрастне маркування	ні	на першу/останню сходинки, пороги нанести контрастне маркування	ні	на першу/останню сходинки, пороги нанести контрастне маркування
10	шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами	ні		ні		ні	

№	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Будинок Культури у м. Ірпінь		Стадіон "Чемпіон" у м. Ірпінь		ДЮСШ у м. Ірпінь	
		Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі
	підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів						
11	у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	ні, бо навні сходи до фое, однак на них розміщено підйомник		ні		так	
12	у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	так, є 2 ліфти		відсутній, не потрібний		так, є ліфт	
13	процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	так		відсутній		так	

№	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Будинок Культури у м. Ірпінь		Стадіон "Чемпіон" у м. Ірпінь		ДЮСШ у м. Ірпінь	
		Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі
14	під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)	так		відсутній		так	
15	номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів	врахувати при будівництві		відсутній		врахувати при будівництві	
16	номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	врахувати при будівництві		відсутній		врахувати при будівництві	
17	ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	врахувати при будівництві		відсутній		врахувати при будівництві	
18	навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху	врахувати при будівництві		відсутній		врахувати при будівництві	
19	ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	так		відсутній		так	
20	висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і	так		відсутній		так	

№	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Будинок Культури у м. Ірпінь		Стадіон "Чемпіон" у м. Ірпінь		ДЮСШ у м. Ірпінь	
		Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі
	поверхової площадки						
21	санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	так		так		ні	чи наявний санвузол для осіб з інвалідністю?
22	у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабінку з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)	ні, одна загальна санітарна кімната		так		ні	
23	окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	ні	у санвузлі для осіб з інв. зробити тривожну кнопку	ні	у санвузлі для осіб з інв. зробити тривожну кнопку	ні	у санвузлі для осіб з інв. зробити тривожну кнопку
24	привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	ні	немає	ні		ні	

№	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Будинок Культури у м. Ірпінь		Стадіон "Чемпіон" у м. Ірпінь		ДЮСШ у м. Ірпінь	
		Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі
25	шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	позначити про входи до залу	ні	шляхи/напрямки позначити міжнародним знаком доступності	ні	
26	місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	врахувати при будівництві і позначення підйомника		ні		відсутній	
27	місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	так		так	санвузол позначити міжнародним знаком доступності	ні	санвузол позначити міжнародним знаком доступності
28	напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	евакуаційні шляхи та виходи позначити міжнародним знаком доступності	ні	евакуаційні шляхи та виходи позначити міжнародним знаком доступності	ні	евакуаційні шляхи та виходи позначити міжнародним знаком доступності
29	за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній	врахувати при будівництві і		врахувати при будівництві і		врахувати при будівництві і	

№	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Будинок Культури у м. Ірпінь		Стадіон "Чемпіон" у м. Ірпінь		ДЮСШ у м. Ірпінь	
		Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі
	навігації (орієнтуванню) на об'єкті						
30	відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах	врахувати при будівництві		врахувати при будівництві		врахувати при будівництві	
31	у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм	так		так		так	
32	у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перешкод (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)	так		так		так	
33	ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	так		так		так	

№	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Будинок Культури у м. Ірпінь		Стадіон "Чемпіон" у м. Ірпінь		ДЮСШ у м. Ірпінь	
		Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі
34	ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху	так		так		так	
35	ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	так, 2,5 м у залі		так		так	
36	висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	не відомо	Наголосити, що стійка каси-рецепції повина бути не більше 0,9 м, або пристосована	відсутні		не відомо	Наголосити, що стійка каси-рецепції повина бути не більше 0,9 м, або пристосована
37	шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	так, є пандус				так, є ліфт	
38	інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	так		ні		ні	

№	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Будинок Культури у м. Ірпінь		Стадіон "Чемпіон" у м. Ірпінь		ДЮСШ у м. Ірпінь	
		Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі	Відповідність критеріям	Коментар за результатами зустрічі
39	пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	так, є ліфт в укриття		ні		ні	
Додаткові рекомендації							
1		ДБН В.2.3-5:2018 п.5.3.7а ... Спеціальні тактильні смуги не можна влаштовувати на пішохідній зоні тротуарів, які влаштовані із фігурних елементів мощення з фасками або бруківки.					
2		ДБН В.2.3-5:2018 п. 6.4.3 ... Бордюр в місцях стику тротуару та/або велосипедної доріжки з пішохідним переходом та/або велосипедним переїздом повинен бути в один рівень, за відповідного обґрунтування допускається підвищення бордюру не більше ніж на 2 см.					
3		ДБН В.2.2-40:2018 п.8.4.2.4 Усі прозорі чи скляні конструкції, які знаходяться на шляхах руху МГН, а також прозорі елементи об'єктів, де відбувається отримання інформації та послуг, придбання товарів, повинні мати контрастне маркування. Прозорі двері облаштовуються попереджувальною контрастною смугою на висоті від 1,0-1,5 м, із шириною смуги, ідентичною ширині дверного прорізу. Висота смуги повинна бути не менше ніж 0,1 м. Додатково прозорі дверні прорізи повинні бути облаштовані текстовою табличкою вхід/вихід, виконаною збільшеним шрифтом та з контрастним співвідношенням кольорів. Якщо разом із прозорими дверима на об'єкті є прозорий фасад, прозорі двері додатково маркуються по периметру (краю) дверного прорізу з шириною смуги від 0,1 м. Маркування прозорого фасаду є обов'язковим.					

Директор департаменту
містобудування та архітектури
Київської обласної державної
адміністрації

Янович Я.Ю.